MAZDA CX-5 2.0/2.5 AT (2012-2016)
Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
			5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторн. мастила (4.6л для 2.5AT/4.3л для 2.0AT)		●	●	●	●	●	●
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 (розрахунок - 4.5л)							
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	фільтра салона		-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90		У разі занурення редуктора у воду					
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)		кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
Перевірка	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8
Вартість робіт, грн з ПДВ			864	1 152	2 016	1 440	2 016	1 152
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 708	6 572	10 805	8 837	10 805	6 572
		Supra-X 0w20***	7 473	8 337	12 569	10 602	12 569	8 337

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра		-	288	288	-	288	288
	фільтра салону		-	432	-	432	-	432
	свічок запалювання		-	576	576	576	576	576
Регулювання	світла фар		-	-	-	576	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	мастила заднього диференціалу (1 л) 80w-90		-	-	3 111	-	3 111	-
	гальмівних колодок передніх		11 830					
	гальмівних колодок задніх		9 466					
	щітки склоочисника переднього лівого		1 880					
	щітки склоочисника переднього правого		1 593					
	щітки склоочисника заднього		1 181					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra-X 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 02.11.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Автоцентр Статус Авто»
Україна
м.Хмельницький, Львівське шосе, 38
Тел.: +38 (0382) 72 68 00
www.mazda.km.ua