



MAZDA 3 2.0 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік						
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л)	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30* або Supra-X 0w20**							
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	●	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		720	1080	1800	1200	1800	1080	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 422	6 262	10 314	8 329	10 314	6 262
		Supra-X 0w20***	7 069	7 909	11 961	9 976	11 961	7 909
Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником								
Перевірка	повітряного фільтра	-	240	240	-	240	240	
	фільтра салону	-	360	-	360	-	360	
	свічок запалювання	-	480	480	480	480	480	
Регулювання	світла фар	-	-	-	480	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності								
Заміна	гальмівних колодок передніх	9 070						
	гальмівних колодок задніх	9 569						
	щітки склоочисника переднього лівого	1 843						
	щітки склоочисника переднього правого	1 539						
	щітки склоочисника заднього	1 379						

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

Авто
Україна
м.Хмельницький,
Львівське шосе, 38
Тел.: +38 (0382) 72 68 00