



MAZDA CX-60 3.3 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік TO1	2 рік TO2	3 рік TO3	4 рік TO4	5 рік TO5	
Заміна	моторного мастила (6.0 л) Ultra 5w30 Supra 0w20	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1,1 л) охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	У разі занурення редуктора у воду через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
свічок запалювання*	-	-	-	●	-	-		
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (8 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
стану кузова	-	●	●	●	●	●		
зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	450	675	1 125	1 500	1 125	675	

* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км

** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 538	5 063	8 156	22 276	8 156	5 063
	Supra 0w20**	6 392	6 917	10 010	24 129	10 010	6 917

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	150	150	-	150	150
	фільтра салону	-	225	-	225	-	225
	свічок запалювання	-	750	750	750	750	750
Регулювання світла фар	-	-	-	300	-	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	7 450
	гальмівних колодок задніх	7 066
	щітки склоочисника переднього лівого	1 508
	щітки склоочисника переднього правого	1 357
	щітки склоочисника заднього	1 109

* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 06.01.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.